

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений
в здании муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств № 1» города Челябинска
454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д. 29.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть	26	53,54,58	Туалет размером меньше установленного норматива для инвалидов. Отсутствует информирующее обозначение помещений. Отсутствует связь с диспетчером. Отсутствует аварийное освещение Отсутствие выключателей на высоте от уровня пола 0,8 м Отсутствие поручней, штанг, поворотных или откидных сидений.	Все категории инвалидов	Необходимо согласование со специалистами	Текущий или капитальный ремонт, или реконструкция санитарных комнат (установка унитаза со спуском воды на боковой стене, перенос раковины, перенос выключателей, установка поручней, штанг, кранов нажимного действия, установка телефонной связи с диспетчером, установка информирующего обозначения помещения)
5.2	Умывальник	есть	25	53,59	Узкие дверные проемы на входе в помещение. Отсутствие информационных и тактильных средств для инвалидов по зрению, отсутствие регулировки высоты умывальника для инвалидов-колясочников, смесители не соответствуют требованиям доступности, отсутствуют поручни.	Все категории инвалидов	Необходимо согласование со специалистами	Текущий ремонт всех умывальников: Установка информационных и тактильных средств. Установка средств связи с диспетчером, установка поручней, смесите лей, соответствующих требованиям доступности. Установка умывальников с регулировкой высоты для инвалидов-колясочников

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	ОБЩИЕ требования к зоне		25,26	53,54,58 59		Все категории инвалидов	Необходимо согласование со специалистами	Необходимо согласование со специалистами, текущий или капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСП, в т.ч. установка информационных и тактильных знаков.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ-И (Г,У) ВНД (О,К,С)	25,26	53,54,58 59	Необходимо согласование со специалистами - текущий или капитальный ремонт. Оборудование туалетных комнат в соответствии с требованиями доступности для всех категорий инвалидов: Установка унитаза со спуском воды на боковой стене, перенос выключателей, установка поручней, штанг, кранов нажимного действия, установка телефонной связи с диспетчером, установка информирующего обозначения помещения, установка умывальников с регулировкой высоты для инвалидов-колясочников. Индивидуальное решение с ТСП, в т.ч. установка информационных и тактильных знаков.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Санитарно-гигиенические помещения **ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНЫ**

Необходимо согласование работ со специалистами для проведения текущего ремонта и реконструкции следующих помещений.

1. Оборудование туалетных комнат в соответствии с требованиями доступности для всех категорий инвалидов:

Установка унитаза со спуском воды на боковой стене, перенос розеток и выключателей, установка поручней, штанг, кранов нажимного действия, установка телефонной связи с диспетчером, установка информирующего обозначения помещения, установка умывальников с регулировкой высоты для инвалидов-колясочников.

2. Индивидуальное решение с ТСП, в том числе установка информационных и тактильных знаков.