

**Приложение 1**  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
от «23» сентября 2016 г.

**I Результаты обследования:**

1. Входа (входов) в здание  
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  
«Детская школа искусств №1» города Челябинска  
454091 г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 29  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	<b>Вход (входы) на территорию</b>	есть	1-2 из плана-схемы	1	Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию в местах пешеходных переходов. Отсутствует информационная поддержка на путях движения МГН, высокие бордюры, частично отсутствуют бордюрные пандусы.	Все категории инвалидов	Необходимо согласование со специалистами	Ремонтные работы: монтаж тактильных предупреждающих и направляющих элементов, информационных знаков, оборудование бордюрных пандусов. Оборудование остановок общественного транспорта для доступности инвалидов.
1.2	<b>Путь (пути) движения на территории</b>	есть	-	4,6	Отсутствует информационная поддержка на всех путях МГН, тактильные направляющие средства. На путях движения имеются препятствия в виде столбов. Высокие бордюры, отсутствует бордюрный пандус.	Все категории	Необходимо согласование со специалистами.	Текущий ремонт: Установка информационных знаков, монтаж тактильных элементов. Монтаж бордюрных пандусов. Обозначение препятствий на путях движения.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	3	9	Отсутствие оборудованной парковки для автотранспорта инвалидов.	К,О	Необходимо согласование со специалистами.	Оборудование нормативной парковки для автотранспорта инвалидов
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>		1-3 из план схемы	1,4, 6,9			Необходимо согласование со специалистами.	Установка информационных знаков, тактильных и звуковых средств, Ремонтные работы по оборудованию пешеходных переходов тактильными предупреждающими и направляющими знаками, бордюрными пандусами, оборудование парковки для а/т инвалидов.

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У) ВНД (С,К,О)	1-3 из план-схемы	1,4,6,9	Необходимо согласование со специалистами по организации текущего ремонта: Установка информационных и тактильных знаков. Ремонтные работы по оборудованию пешеходных переходов и путей движения элементами доступности, оборудование бордюрных пандусов на перекрестках, оборудование парковки для автотранспорта инвалидов, в т.ч.

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
				ее оснащение контрольными охранными приборами или устройствами. Оборудование остановок общественного транспорта для доступности инвалидов всех категорий.

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### Комментарий к заключению:

Территория, прилегающая к зданию **ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНА**.

Необходимо согласование со специалистами по организации текущего ремонта:

- установка информационных и тактильных знаков;
- ремонтные работы по оборудованию пешеходных переходов и путей движения элементами доступности, оборудование бордюрных пандусов на перекрестках, обозначение препятствий на путях движения;
- оборудование парковки для автотранспорта инвалидов, в т.ч. ее оснащение контрольно-охранными приборами или устройствами;
- оборудование остановок общественного транспорта для доступности инвалидов всех категорий.