

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
от «23» сентября 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда в здании

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

«Детская школа искусств № 1» города Челябинска

454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д. 29.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.П.	Место приложения труда	есть	3,4,9,11,1217,18,22,23,34,35,38,42,43,47-52,40	36,4143,44,46,49	Отсутствие информационных указателей и технических средств доступности (тифло и сурдо) в служебных кабинетах и в других возможных рабочих зонах. Частично в рабочих кабинетах высокие пороги. Ручки дверей не соответствуют требованиям доступности. Отсутствие адаптированной мебели для инвалидов.	Все категории инвалидов	Необходимо согласование со специалистами	Текущий ремонт: Оборудование зон посещения путем установки информационных указателей для доступности (тифло и сурдо) Индивидуальное решение с ТСР для создания доступности инвалидов по зрению, слуху и инвалидов-колясочников. В рабочих кабинетах реконструкция порогов. Обеспечение доступа во все зоны приложения труда инвалидов. Установка новых ручек на дверях кабинетов.
	Общие требования		3,4,9,11,1217,18,22,23,34,35,38,42,43,47-52,40	36,4143,44,46,49				Текущий ремонт: Оборудование зон посещения путем установки информационных указателей для доступ-

								ности (тифло и сурдо) Индивидуальное решение с ТСР для создания доступности инвалидов по зрению, слуху и инвалидов-колясочников в рабочие зоны, в т.ч. приобретение адаптированной мебели для инвалидов. Реконструкция порогов в некоторых кабинетах или использование ТСР.
--	--	--	--	--	--	--	--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Место приложения труда	ДУ (У,О) ВНД (К,С,Г)	3,4,9,11,12 17,18,22,23 34,35,38, 42,43,47- 52,40	36,41 43, 44,46, 49	Текущий ремонт: Оборудование зон посещения путем установки информационных указателей для доступности (тифло и сурдо) Индивидуальное решение с ТСР для создания доступности инвалидов по зрению, слуху и инвалидов-колясочников в рабочие зоны, в т.ч. приобретение адаптированной мебели для инвалидов. Реконструкция порогов в некоторых кабинетах или использование ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) **ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНА.**

Необходимо проведение текущего ремонта по созданию условий для целевого посещения объекта:

- установка информационных указателей для доступности (тифло и сурдо),
- индивидуальное решение с ТСР для создания доступности инвалидов по зрению, слуху и инвалидов-колясочников в рабочие зоны;